

VESELÍ NAD MORAVOU

ŘEŠENÍ ULIČNÍHO PROSTORU A PARKU V LOKALITĚ U POLIKLINIKY



E

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. ADOLF JEBAVÝ

ADOS



ING. ADOLF JEBAVÝ
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
office: Františkánská 6, 602 00 Brno
email: jebavy@ados.cx
tel.: +420 604 730 164

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 MAREK HOLÁN KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA Husova 355/13, 602 00 Brno email: info@mholan.cz ; www.mholan.cz	
ING. MAREK HOLÁN	ING. MAREK HOLÁN	KATEŘINA HUSTÁKOVÁ			
OBJEDNATEL: MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU		KRAJ: JIHMORAVSKÝ		DATUM	06/2025
ULIČNÍ PROSTOR KOLLÁROVA A U POLIKLINIKY DOKLADY				FORMÁT	A4
				ÚČEL	DUSP/PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	23 027
				MĚŘÍTKO	
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU E.3

Technická zpráva

Řešené území se nachází v intravilánu města Veselí nad Moravou, v okolí polikliniky a přilehlých ulic vedoucích rozvolněnou výstavbou panelových bytových domů.

Dřeviny mapované v řešeném území jsou převážně okrasné, které zde byly vysazeny po vybudování polikliniky v 70. letech minulého století. Rostou zde mohutné douglasky (*Pseudotsuga menziesii*), vzrostlé břízy (*Betula pendula*), tůje (*Thuja occidentalis*) a vrby (*Salix alba*). Většina vrb byla ve špatném zdravotním stavu a proto byly radikálně ořezány, aby byla zaručena bezpečnost. Většina jich je napadena dřevokaznými houbami. V okolních ulicích rostou stromy podobného stáří, například ořešáky (*Juglans regia*), smrky (*Picea abies*), topoly (*Populus canadensis*), lípy (*Tilia cordata*), borovice (*Pinus nigra*) a javory (*Acer pseudoplatanus*).

V rámci průzkumu na základě hodnocení byly navrženy k odstranění stromy, porosty keřů z provozních a bezpečnostních důvodů a z důvodu kolize se stavbou. V rámci realizace jsou navrženy ke kácení vegetační prvky dřevin č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 44, 45, 46.

Z nich vyžadují rozhodnutí o povolení kácení dle zákona č. 114/1992 Sb. (solitérní stromy s obvodem kmínku nad 80 cm ve výčetní výšce 130 cm kmene a skupiny keřů, jejichž plošný půdorysný rozsah převyšuje 40 m²): **1, 2, 3, 8, 12, 14, 16, 18, 23, 24, 28, 29, 31, 41, 42.**

pořadové číslo	název taxonu latinsky	obvod kmene (cm)	plocha (m2)	Ø kmene (cm)	Ø báze kmene (cm)	výška taxonu (m)	výška nasazení / šířka koruny (m)	vitalita	stabilita	sadovnická hodnota	svažitost stanoviště	poznámka	návrh na opatření	parcels. č.
1	<i>Thuja occidentalis</i>	126	-	40	55	22	2/6	2	1	2	1	dva terminály, tlakové větvení, poškozené kořenové náběhy	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů	4722/2
2	<i>Thuja occidentalis</i>	141	-	45	60	20	2/6	2	1	2	1	tlakové větvení, poškozené kořenové náběhy	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů	4722/2
3	<i>Thuja occidentalis</i>	144	-	46	65	22	2/7	2	1	2	1	tlakové větvení, poškozené kořenové náběhy	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů	4722/2
4	<i>Sorbus aucuparia</i>	28	-	9	12	5	2/3	2	1	2	1	poškození kmene, obrost na bázi kmene	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů	4722/2
5	<i>Sorbus aucuparia</i>	31	-	10	15	5	2/3	2	1	2	1		odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů	4722/2
6	<i>Acer platanoides</i>	6	-	2	4	2	0,5/2	2	1	2	1	špičák, čerstvá výsadba	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů	4722/2
7	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	157	-	50	68	25	3,5/9	2	1	3	1			4722/2
8	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	220	-	70	85	5	2/7	2	2	2	1	torzo, po redukčním kulovém řezu, vymlazuje	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů	4722/58
9	<i>Betula pendula</i>	126	-	40	58	20	6/7	2	2	2	1	prosychající kosterní větve		4722/2
10	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	157	-	50	80	25	2/10	2	1	3	1	poranění kmene, suché pahýly v koruně, náklon kmene	zdravotní řez	4722/58
11	<i>Tilia cordata</i>	94	-	30	40	12	1,5/6	1	2	2-3	1	náklon kmene, výrazné tlakové větvení, odhalené kořenové náběhy		4722/58
12	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	220	-	70	100	22	3/12	1	2	2	1	plodnice hub na kmeni (troudnatec kopitovitý), trouchnivější kořenové náběhy, dutiny ve kmeni, doupný strom, vymlazuje po redukčním řezu	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů	4722/58
13	<i>Betula pendula</i>	126	-	40	65	25	3/9	2	1	3	1	tlaková žebra na bázi kmene, málo vitální terminál		4722/2

14	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	251	-	80	110	18	2/12	1	2	2	1	plodnice hub na kmeni (troudnatec kopitovitý), odhalené kořenové náběhy tlakové větvení, vymlazuje po redukčním řezu	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů	4722/58
15	<i>Betula pendula</i>	126	-	40	55	20	2/8	2	2	2	1	výrazné tlakové větvení, tlaková žebra na kmeni, náklon kmene		4722/2
16	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	251	-	80	120	22	2/14	2	3	1-2	1	plodnice hub na kmeni (troudnatec kopitovitý a sýrovec žlutý), odhalené kořenové náběhy, dutiny ve kmeni, vymlazuje po redukčním řezu. na	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů	4722/2
17	<i>Thuja occidentalis 'Malonyana'</i>	63	-	20	15	7	0/8	2	2	2	1	rozkleslá	odstranit z provozních bezpečnostních důvodů	4722/2
18	<i>Thuja occidentalis 'Malonyana'</i>	63	-	20	15	7	0/5	2	2	2	1	rozkleslá	odstranit z provozních bezpečnostních důvodů	4722/2
		63		20										
		79		25										
		41		13										
19	<i>Pinus sylvestris 'Bayeri'</i>	13	-	4	4	2	0/2	1	1	3	1		odstranit z důvodu stavby	4722/2
20	<i>Juglans regia</i>	110	-	35	45	12	2/8	2	3	2	1	trouchnivá rána na bázi kmene ø cca 25 cm, dutiny na kmeni		4722/55
21	<i>Picea pungens</i>	94	-	30	45	18	4/4	2	2	2	1	náklon		4722/55
22	<i>Tilia tomentosa</i>	126	-	40	50	18	2/10	1	2	2-3	1	tlakové větvení, náklon, výmladky na bázi		4722/83
23	<i>Spiraea vanhouttei</i>	-	85	-	-	1,5-2	-	-	-	3	1	nálety javorů a pajasanů	odstranit z důvodu stavby	4722/83
	<i>Syringa vulgaris</i>													
	<i>Acer platanoides</i>													
	<i>Ailanthus altissima</i>													
24	<i>Juglans regia</i>	110	-	35	45	14	10/8	1	2	3	1	řezné rány, tlakové větvení, náklon	odstranit z důvodu stavby	4722/83
25	<i>Spiraea vanhouttei</i>	-	31	-	-	1.5	-	-	-	3	1	rozvolněný porost	odstranit z důvodu stavby	4722/83
26	<i>Acer platanoides 'Crimson King'</i>	38	-	12	15	6	1/3	1	1	3	1	více terminálů	odstranit z důvodu stavby	4722/83
27	<i>Forsythia x intermedia</i>	-	23	-	-	2	-	-	-	3	1		odstranit z důvodu stavby	4722/83
28	<i>Syringa vulgaris</i>	-	56	-	-	2	-	-	-	2	1	rozvolněná skupina, pokryvnost 20 %	odstranit z důvodu stavby	4722/83
	<i>Juniperus media 'Hetzii'</i>													
29	<i>Syringa vulgaris</i>	-	49	-	-	2	-	-	-	2	1	rozvolněná skupina, pokryvnost 20 %	odstranit z důvodu stavby	4722/83
30	<i>Pinus nigra</i>	79	-	25	30	12	2/4	2	2	2	1	náklon, tlakové větvení, asymetrická koruna	odstranit z důvodu stavby	4723/66
31	<i>Pinus nigra</i>	141	-	45	50	18	3/10	1	1	3	1		odstranit z důvodu stavby	4723/66

pořadové číslo	název taxonu latinsky	obvod kmene (cm)	plocha (m2)	Ø kmene (cm)	katastrální území	parcels. č.	návrh na opatření
1	<i>Thuja occidentalis</i>	126	-	40	Veselí – Předměstí [780731]	4722/2	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů
2	<i>Thuja occidentalis</i>	141	-	45	Veselí – Předměstí [780731]	4722/2	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů
3	<i>Thuja occidentalis</i>	144	-	46	Veselí – Předměstí [780731]	4722/2	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů
8	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	220	-	70	Veselí – Předměstí [780731]	4722/58	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů
12	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	220	-	70	Veselí – Předměstí [780731]	4722/58	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů
14	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	251	-	80	Veselí – Předměstí [780731]	4722/58	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů
16	<i>Salix alba 'Tristis'</i>	251	-	80	Veselí – Předměstí [780731]	4722/2	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů
18	<i>Thuja occidentalis 'Malonyana'</i>	63	-	20	Veselí – Předměstí [780731]	4722/2	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů
		63		20			
		79		25			
		41		13			
23	<i>Spiraea vanhouttei</i>	-	85	-	Veselí – Předměstí [780731]	4722/83	odstranit z důvodu stavby
	<i>Syringa vulgaris</i>						
	<i>Acer platanoides</i>						
	<i>Ailanthus altissima</i>						
24	<i>Juglans regia</i>	110	-	35	Veselí – Předměstí [780731]	4722/83	odstranit z důvodu stavby
28	<i>Syringa vulgaris</i>	-	56	-	Veselí – Předměstí [780731]	4722/83	odstranit z důvodu stavby
	<i>Juniperus media 'Hetzii'</i>						
29	<i>Syringa vulgaris</i>	-	49	-	Veselí – Předměstí [780731]	4722/83	odstranit z důvodu stavby
31	<i>Pinus nigra</i>	141	-	45	Veselí – Předměstí [780731]	4723/66	odstranit z důvodu stavby
41	<i>Picea abies</i>	85	-	27	Veselí – Předměstí [780731]	4723/6	odstranit z provozních a bezpečnostních důvodů
42	<i>Juglans regia</i>	173	-	55	Veselí – Předměstí [780731]	4723/1	odstranit z důvodu stavby